

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 49, Αρ. Ειδοποίησης A12/01730/20

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 57,2$ %).

Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 49, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00169/20

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και ως εκ τούτου, να μην προστατεύει ορθά εάν δεν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 49, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00172/20

Το προϊόν δεν φέρει σήμανση CE, και δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και ως εκ τούτου, να μην προστατεύει ορθά εάν δεν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 49, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00174/20

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και ως εκ τούτου, να μην προστατεύει ορθά εάν δεν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

1. Χύτρα ταχύτητας κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 49, Αρ. Ειδοποίησης A11/00106/20

Λόγω βλάβης του συστήματος ασφάλειας, το κάλυμμα της χύτρας μπορεί να ανοίξει ενώ ευρίσκεται υπό πίεση με αποτέλεσμα το θερμό υγρό να εκτιναχθεί, προκαλώντας τραυματισμούς ή εγκαύματα στον χρήστη. Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον εξοπλισμό υπό πίεση και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 12778.

