

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σκούτερ εξισορρόπησης κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 46, Αρ. Ειδοποίησης A12/01486/20

Το νερό μπορεί να εισέλθει στον φορτιστή του προϊόντος ο οποίος δεν είναι ανθεκτικός στην υγρασία. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρικά μέρη του προϊόντος προκαλώντας υπερθέρμανση και πυρκαγιά. Μπορεί επίσης να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και να βρεθούν μεταλλικά μέρη υπό τάση με αποτέλεσμα ο χρήστης να κινδυνεύει από ηλεκτροπληξία. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα και του σχετικού προτύπου IEC 60335-2-114



ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 46, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00140/20

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και ως εκ τούτου, να μην προστατεύει ορθά εάν δεν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 46, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00141/20

Το προϊόν δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή και τεκμηρίωση ότι έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

