

## **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

### **1. Ηλεκτρικό σκούτερ** κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 1, Αρ. Ειδοποίησης A12/00005/22

Η παρουσία νερού στο ηλεκτρικό διαμέρισμα στη βάση του σκούτερ μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και να ξεκινήσει φωτιά. Επιπλέον, η ηλεκτρική μόνωση είναι ανεπαρκής και οι αποστάσεις μεταξύ των πρωτευόντων και των προσβάσιμων δευτερευόντων κυκλωμάτων δεν είναι ικανοποιητικές. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί ηλεκτροπληξία από τα προσβάσιμα (ζωντανά) μέρη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



### **2. Μεταλλικός ψαλιδωτός γρύλος** κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 1, Αρ. Ειδοποίησης A12/00012/22

Ο γρύλος δεν μπορεί να κρατήσει το ονομαστικό φορτίο χωρίς παραμόρφωση. Ως αποτέλεσμα, το φορτίο μπορεί να πέσει ανεξέλεγκτα, προκαλώντας τραυματισμό στον χρήστη ή στους παρευρισκόμενους. Επιπλέον, ο γρύλος δεν είναι αρκετά ανθεκτικός για συνεχή χρήση και μπορεί να μπλοκάρει μετά από σύντομη χρήση. Περιστρέφοντας τον μπλοκαρισμένο κοχλία για να κατέβει μπορεί να προκαλέσει την ανεξέλεγκτη πτώση του φορτίου. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 1494.



## **ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

### **1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.**

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A12/01808/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 57\%$ ) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται ορθά στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

