

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Μηχανή χάραξης λέιζερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01174/21

Το προϊόν μπορεί να εκπέμπει απεριόριστη, αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αν ανακλώμενη ή διάχυτη ακτίνα εισέλθει στο μάτι μπορεί να προκαλέσει τύφλωση ή τραυματισμό. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



2. Μηχανή χάραξης λέιζερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01175/21


Το προϊόν μπορεί να εκπέμπει απεριόριστη, αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αν ανακλώμενη ή διάχυτη ακτίνα εισέλθει στο μάτι μπορεί να προκαλέσει τύφλωση ή τραυματισμό. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



3. Μηχανή χάραξης λέιζερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01176/21

Το προϊόν μπορεί να εκπέμπει απεριόριστη, αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αν ανακλώμενη ή διάχυτη ακτίνα εισέλθει στο μάτι μπορεί να προκαλέσει τύφλωση ή τραυματισμό. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



4. Μηχανή χάραξης λέιζερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01177/21

Το προϊόν μπορεί να εκπέμπει απεριόριστη, αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αν ανακλώμενη ή διάχυτη ακτίνα εισέλθει στο μάτι μπορεί να προκαλέσει τύφλωση ή τραυματισμό. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



5. Μηχανή χάραξης λέιζερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01178/21

Το προϊόν μπορεί να εκπέμπει απεριόριστη, αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αν ανακλώμενη ή διάχυτη ακτίνα εισέλθει στο μάτι μπορεί να προκαλέσει τύφλωση ή τραυματισμό. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων EN 60825 και EN ISO 11553/EN ISO 14119.



6. Μηχανή χάραξης λέιζερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01179/21

Το προϊόν μπορεί να εκπέμπει απεριόριστη, αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αν ανακλώμενη ή διάχυτη ακτίνα εισέλθει στο μάτι μπορεί να προκαλέσει

τύφλωση ή τραυματισμό. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



7. Μηχανή χάραξης λέιζερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01180/21

Το προϊόν μπορεί να εκπέμπει απεριόριστη, αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αν ανακλώμενη ή διάχυτη ακτίνα εισέλθει στο μάτι μπορεί να προκαλέσει τύφλωση ή τραυματισμό. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01159/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 60\%$). Επιπλέον, η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



2. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01173/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 60\%$). Επιπλέον, η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



3. Προστατευτικά γάντια νιτριλίου μιας χρήσης άγνωστης προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 31, Αρ. Ειδοποίησης A12/01172/21

Το λάστιχο του γαντιού είναι πολύ διαπερατό. Κατά συνέπεια, μολυσμένα υγρά θα μπορούσαν να περάσουν μέσα από τα γάντια, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

