


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Γρύλλος αυτοκινήτου κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 5, Αρ. Ειδοποίησης A11/00019/22

Ο γρύλλος δεν είναι επαρκώς ανθεκτικός στο φορτίο. Μπορεί να παραμορφωθεί και να προκαλέσει την πτώση του οχήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 1494.



2. Αλυσοπρίοιο γερμανικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 5, Αρ. Ειδοποίησης A12/00215/22

Έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις σε σχέση με μοχλό εγκατεστημένο στο αλυσοπρίοιο, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει την ευαισθησία ενεργοποίησης της αυτόματης πέδησης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμών σε περίπτωση οπισθοδρόμησης «kickback». Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



Bild: Motorsäge STIHL MS 462