

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

1. Χύτρα πίεσης κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 18, Αρ. Ειδοποίησης A12/00695/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005972\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005972)

Λόγω αστοχίας του συστήματος ασφάλειας, το καπάκι της χύτρας μπορεί να ανοίξει ενώ βρίσκεται υπό πίεση, με αποτέλεσμα αυτό και το περιεχόμενο της χύτρας, τα οποία θα είναι σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, να εκτοξευθεί. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί εγκαύματα ή τραυματισμούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τον εξοπλισμό υπό πίεση, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12778.



2. Γρύλος τύπου «ψαλίδι» κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/00729/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006101\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006101)

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμών, επειδή δεν είναι επαρκώς ανθεκτικό στο φορτίο ανύψωσης.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1494.



ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 19, Αρ. Ειδοποίησης A12/00721/22

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006097>]

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές ≤ 76%). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149.

