

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Τέμνουσα μηχανή ινών - λέιζερ τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 34, Αρ. Ειδοποίησης A12/01204/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006600\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006600)

Οι προστατευτικές οθόνες στη μηχανή δεν προσφέρουν επαρκή προστασία στην όραση. Η ανακλώμενη ή διάχυτη ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να διαφύγει ανεμπόδιστα από τον χώρο εργασίας της μηχανής και να προκαλέσει βλάβη στην όραση του χειριστή του μηχανήματος ή και τρίτων προσώπων.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα, ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 60825-1 και EN ISO 11553-1.



ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων κορεάτικης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 34, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00117/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006166\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006166)

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά η δυνατότητα διήθησης δεν έχει δοκιμαστεί από ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.



2. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 34, Αρ. Ειδοποίησης A12/01195/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006596\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006596)

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές $\leq 56\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.



3. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 34, Αρ. Ειδοποίησης A12/01218/22

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006623>

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές $\leq 55\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.

