

ΠΡΟΪΟΝ

Αεροσυμπιεστής (Air compressor) κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 40, Αρ. Ειδοποίησης A11/00112/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004153\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004153)

Η βαλβίδα ασφαλείας του προϊόντος δεν αντιστοιχεί στα επίπεδα ασφαλείας που απαιτούνται γι' αυτόν τον τύπο δοχείου πίεσης. Η βαλβίδα μπορεί να δυσλειτουργήσει και να προκαλέσει υπερβολική πίεση στο δοχείο, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο έκρηξης του. Επίσης, το πάχος των υλικών κατασκευής είναι πολύ λεπτό για να αντέχει την πίεση και το εξάρτημα αποστράγγισης έχει εγκατασταθεί σε θέση που δεν μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς.

Κατά συνέπεια, το δοχείο μπορεί να εκραγεί και μέρη του προϊόντος μπορούν να χτυπήσουν τους χρήστες ή άλλα πρόσωπα, προκαλώντας τον τραυματισμό τους.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τον Εξοπλισμό υπό Πίεση ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 286-1.

