

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γωνιακός τριβέας (Angle grinder)

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 44, Αρ. Ειδοποίησης A11/00125/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007030\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007030)

Ο κύριος διακόπτης του γωνιακού τριβέα (δίσκου κοπής) μπορεί να αποσπαστεί εάν ο τριβέας υποστεί μηχανική πρόσκρουση, αφήνοντας τα αγώγιμα μέρη εκτεθειμένα, με κίνδυνο ο χρήστης να πάθει ηλεκτροπληξία.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 60745-2 και EN 60745-3.

