

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Εξάρτημα κοπής αρθρωτού τύπου

(αφορά 2 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα 1)

Τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1078 και EN 1385.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Εξάρτημα κοπής αρθρωτού τύπου					
A/A	Αρ. Ειδοποίησης	Εμπορικό Σήμα	Τύπος / Αρ. μοντέλου	Χώρα Προέλευσης	Φωτογραφία
1	A12/01664/23	-	CS	Άγνωστο	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10009790]				
2	A12/01713/23	-	-	Άγνωστο	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10009838]				

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Πυροσβεστήρας γερμανικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 30, Αρ. Ειδοποίησης A11/00088/23

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10009806\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10009806)



Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 3-7.


ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



1. Κράνος ποδηλάτου

(αφορά 3 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα 2)

Τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1078 και EN 1385.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Κράνος ποδηλάτου

A/A	Αρ. Ειδοποίησης	Εμπορικό Σήμα	Τύπος / Αρ. μοντέλου	Χώρα Προέλευσης	Φωτογραφία
1	A12/01541/23	Vihir	-	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10009488]				
2	A12/01626/23	HOMYY	-	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	

	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10009487]				
3	A12/01728/23	Giro	GH230	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	
	[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10009404]				

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/