




## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ





### 1. Εξάρτημα κοπής αρθρωτού τύπου

(αφορά 11 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα 1)

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με την απόφαση της Επιτροπής με την οποία απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά κοπτικών εξαρτημάτων κοπής αρθρωτού τύπου για φορητές χειροκίνητες χορτοκοπτικές μηχανές.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Εξάρτημα κοπής αρθρωτού τύπου |   |               |                      |                 |   |
|---|---|---------------|----------------------|-----------------|---|
| A/A                                       | Αρ. Ειδοποίησης   | Εμπορικό Σήμα | Τύπος / Αρ. μοντέλου | Χώρα Προέλευσης | Φωτογραφία  |
| 1   | A12/02417/23  | BIGSTRO       | 00018308             | Άγνωστο         |   |
|   | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010439">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010439]</a> |               |                      |                 |   |
| 2   | A12/02467/23  | Άγνωστο       | CS                   | Κίνα            |  |
|   | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010437">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010437]</a> |               |                      |                 |   |
| 3   | A12/02468/23  | MALATEC       | 00018528             | Άγνωστο         |  |
|   | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010397">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010397]</a> |               |                      |                 |   |

|   |   |              |   |         |   |
|---|---|--------------|---|---------|---|
| 4 | A12/02469/23  | R            | (Flail-type cutting attachment with 2 chains) | Άγνωστο |    |
|   | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010464">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010464]</a> |              |   |         |   |
| 5 | A12/02470/23  | Trimmer Head | CC-15   | Άγνωστο |    |
|   | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010444">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010444]</a> |              |   |         |   |
| 6 | A12/02471/23  | R            | 623<br>F14                                    | Άγνωστο |   |
|   | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010464">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010464]</a> |              |   |         |   |
| 7 | A12/02472/23  | LY           | 102261 F14                                    | Άγνωστο |  |
|   | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010401">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010401]</a> |              |   |         |   |

|    |   |                |  |         |   |
|----|---|----------------|--|---------|---|
| 8  | A12/02473/23  | Άγνωστο        | (Flail-type cutting attachments with 6 knives) | Άγνωστο |    |
|    | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010394">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010394]</a> |                |  |         |   |
| 9  | A12/02474/23  | Άγνωστο        | (Flail-type cutting attachments with 6 knives) | Κίνα    |    |
|    | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010394">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010394]</a> |                |  |         |   |
| 10 | A12/02478/23  | Straus Austria | ST/HT-0486                                     | Άγνωστο |  |
|    | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010395">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010395]</a> |                |  |         |   |
| 11 | A12/02556/23  | Geko           | G78185   | Πολωνία |  |
|    | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010576">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010576]</a> |                |  |         |   |

## 2. Κυκλική λεπίδα πριονιού για γωνιακό μύλο κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 43, Αρ. Ειδοποίησης A12/02599/23

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010575>]



### Στοιχεία προϊόντος:

Ονομασία: Woodcutter

Εμπορικό σήμα: Specialist

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 57-001

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 60745-2-3 και EN 62841-2-3.




## **ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

### 1. Γιλέκο ασφαλείας

(αφορά 2 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα 2)

Τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 20471.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Γιλέκα ασφαλείας**

| Α/Α | Αρ. Ειδοποίησης   | Εμπορικό Σήμα | Γραμμωτός κώδικας | Χώρα Προέλευσης | Φωτογραφία   |
|-----|---|---------------|-------------------|-----------------|--|
| 1   | A12/02502/23  | Nakeey        | X0010HPR3L        | Κίνα            | <br>    |
|     | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010451">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010451]</a> |               |                   |                 |  |
| 2   | A12/02510/23  | TK Gruppe     | X0018135KF        | Κίνα            | <br> |
|     | <a href="https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010452">[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10010452]</a> |               |                   |                 |  |